

Zadanie zákazky

Postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov: Ekonomická univerzita v Bratislave
Sídlo: Dolnozemska cesta č. 1, 852 35 Bratislava
IČO: 00399957
Telefón: +421 267295277
Kontaktná osoba: Mária Hiebschová
Email: maria.hiebschova@euba.sk

2. Názov predmetu zákazky: Oprava EPS

Špecifikácia predmetu zákazky:

Predmetom zadania zákazky je oprava požiarnej signalizácie. Podrobný opis je uvedený v tabuľke zadania. Pre vyhodnotenie ponuky je potrebné oceniť každú položku v danej tabuľke.

Opravu EPS požadujeme vrátane všetkých prác, montáže, náhradných dielov a dopravných nákladov.

3. Predpokladaná hodnota zákazky: 1900,00 eur bez DPH.

4. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena celkom vrátane DPH v eurách.

5. Miesto a lehota na predloženie ponúk:

Termín predloženia cenovej ponuky: do 21.11.2018 do 10.00 h.

Na adresu: Ekonomická univerzita v Bratislave

Oddelenie pre verejné obstarávanie

Dolnozemska cesta č.1, 852 35 Bratislava

e-mail: maria.hiebschova@euba.sk

informácie na tel.č. 672 95 277, kontaktná osoba: Hiebschová Mária.

Predkladanie ponúk je možné poštou, e-mailom, alebo osobne.

6. Miesto poskytnutia služieb:

Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemska cesta č.1, 852 35 Bratislava.

7. Podmienky účasti uchádzačov: Súčasťou predloženej ponuky bude aj fotokópia, alebo scan dokladu o oprávnení poskytovať požadovanú službu, ktorá je predmetom zákazky.

8. Stanovenie ceny predmetu zákazky:

Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

Uchádzač predloží vo svojej ponuke cenu za poskytnutie služieb v členení:

Cena bez DPH

Cena s DPH

Celková cena bez DPH

Celková cena s DPH.

Uchádzač, ktorý je platcom DPH, uvedie cenu s DPH.

Cena poskytnutia služby musí byť vypočítaná vrátane všetkých prác, montáže, náhradných dielov a dopravných nákladov. Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, v ponuke na to upozorní verejného obstarávateľa.

Ak je uchádzač osoba identifikovaná pre daň v inom členskom štáte, uvedie cenu predmetu zákazky celkom bez DPH a na skutočnosť, že je osoba identifikovaná pre daň v inom členskom štáte upozorní. K cene za ktorú ponúka predmet zákazky bude pre účely vyhodnotenia pripočítaná DPH. Fakturovať bude cenu bez DPH.

Cenu za predmet zákazky požadujeme stanoviť ako cenu konečnú a nemennú počas doby poskytnutia služby.

Všetky ceny a výpočty sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta na najbližší eurocent.

9. Lehota poskytnutia služieb: Poskytovateľ vykoná požadovanú službu do 14 dní odo dňa zadania objednávky.

10. Ďalšie informácie

Financovanie a fakturácia: Predmet obstarávania sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku na základe faktúry poskytovateľa a to do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Objednavateľ preddavok na predmet zákazky neposkytuje.

Je možná obhliadka priestorov.

Záujemcom sa umožňuje vykonať obhliadku miesta poskytnutia predmetu zákazky, aby získali všetky informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky spojené s obhliadkou miesta uskutočnenia predmetu zákazky idú na ťarchu záujemcu.

Opis predmetu obstarávania

Budova V1					
Nedostatočná kapacita akumulátorov (2x12V/12Ah); poruchy na slučkách 01-05K-003 časť B poslucháreň 107, 01-06K-005 časť D knihovňa 1.poschodie a 01-06K-006 časť D knihovňa 1.poschodie					
Typ ústredne	ks	Náhradný diel / oprava	cena/ks	cena spolu	cena spolu s DPH*
Ústredňa EPS MHU 116	1	Aku 2x12/12			
		poruchy na slučkách			
Budova V2					
Nedostatočná kapacita akumulátorov (2x12V/26Ah); slučka č. 9 v poruche ústredňa 2 (MHU 115) - slučky č. 14 (strojovňa VZT hl. schod.), č. 18 (5. poschodie 17,18,18a), č. 22 (suterén sklad 10), č. 24 (suterén sklad potravín) v poruche ústredňa 3 (MHU 106) - nedostatočná kapacita akumulátorov (2x12V/26Ah); slučky č. 50, 58, 66, 67 a 68 v poruche					
Typ ústredne	ks	Náhradný diel / oprava	cena/ks	cena spolu	cena spolu s DPH*
Ústredňa EPS MHU 106	1	Aku 2x12/26			
		poruchy na slučkách			
Ústredňa EPS MHU 115		poruchy na slučkách			
Ústredňa EPS MHU 106	1	Aku 2x12/26			
		poruchy na slučkách			
Ústredný archív EU					
Nefunkčné ATH; nedostatočná kapacita akumulátorov (2x12V/7Ah, 2x12V/18Ah); nefunkčné hlásiče 03/12 a 01/13					
Typ ústredne	ks	Náhradný diel / oprava	cena/ks	cena spolu	cena spolu s DPH*
Ústredňa EPS BMZ 349	1	Aku 2x12/17			
	1	Aku 2x12/7			
	2	Hlásič MHG			
Aula EU EPS					

Nedostatočná kapacita akumulátorov v DZN pre Fireray (2x12V/17Ah); lineárny hlásič Fireray (aula vrch sk. 8) je v poruche

Typ ústredne	ks	Náhradný diel / oprava	cena/ks	cena spolu	cena spolu s DPH*
Ústredňa ESSER IQ 8Control C	1	Aku 2x12/17			
	1	Lineárny hlásič oprava			

Aula EU evakuačný (domáci) rozhlas

Nedostatočná kapacita akumulátorov v UPS (2x12V/7Ah)

Typ ústredne	ks	Náhradný diel / oprava	cena/ks	cena spolu	cena spolu s DPH*
Ústredňa Bosch	1	Aku 2x12/7			
Suma spolu / suma spolu s DPH					

*Ceny vrátane všetkých nákladov (montáž, doprava a pod.)