

## Vysvetlenie zadania

Otázka záujemcu:

V príloze je pouze uvedena plynová revizní zpráva na vtl RS Q 1200/2/1. O jakou závadu se jedná na elektroohřevu na vtl 3 000/2/1 není uvedeno. Když jsme tam byli v únoru naposledy ,že se elektroohřev automaticky nepřepínal. Zašlete mi informaci ( revizní zprávu elektro na RS 3000/2/1) o jakou závadu jde aby jsme tuto opravu mohli nacenit.

Vysvetlenie verejného obstarávateľa:

Jedná sa o poruchu automatického prepínania v RSP 3000